

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ МБДОУ «Детский сад № 35» г. Кандалакша

Администрация муниципального
образования Кандалакшский район

«30» мая 2015г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта *МБДОУ «Детский сад № 35» г. Кандалакша*
- 1.2. Адрес объекта *184046, Россия, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Батюты, д. 26*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание из **2** этажей, **561,4** кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания **1956** г., последнего капитального ремонта **1988**г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущегокапитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35»
г. Кандалакша; МБДОУ «Детский сад № 35» г. Кандалакша
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
184046, Россия, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Батюты, д. 26
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление)
- 1.9. Форма собственности (государственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) *МО Кандалакшский район*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты *184042, Россия, Мурманская обл., г. Кандалакша, Первомайская ул., 34*

2. Характеристика деятельности организации на объекте(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое
образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: *присмотр и уход за детьми от 1 года до 3 лет*
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети от 1года до 3 лет*)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (*нет*)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость – **50**, пропускная способность-**50**.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (*нет*)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

1.Автобусный маршрут № 1 до остановки «ул. Кировская аллея» (вверх по улице до перекрёстка с ул. Батюты, поворот налево до дома № 26.)

2.Автобусный маршрут № 5 до конечной остановки «ул. Наймушина» (вниз по улице до перекрёстка с ул. Батюты, поворот направо на ул. Батюты до дома № 26.)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1. *1,5км.* 2. *300 м*

3.2.2 время движения (пешком) 1. *30 мин* 2. *10 мин*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути 1. *есть* 2. *есть*

3.2.4 Перекрестки: 1. *два* 2. *один*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: 1. *Дорога по тротуару по ул. Кировская аллея - горка, высокий бордюрный камень*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)- ступеньки к крыльцу	ВНД		1,2,3
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К, О, С) ДЧ-И (Г,У)		4,5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		6,7,8
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		9,10
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О, С) ДЧ-И (Г,У)		11
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		12,13
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		14,15

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан: доступно **частично** для следующих категорий инвалидов – Г и У, для остальных категорий (К, О, С) – временно недоступен.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер требуется: установить информацию об ОСИ у входа на территорию, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо установить в санитарно-гигиеническом помещении кнопку вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в помещениях не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг, установить знаки-пиктограммы в здании.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой аппарели у главного входа здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, а также выделение зоны обслуживания максимально приближенном ко вновь организованному входу с обустройством всех функциональных помещений в этом блоке. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

Все выше перечисленные меры будут осуществляться при наличии денежных средств.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	В соответствии с индивидуальным решением с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации.

Полная доступность для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, с нарушениями умственного развития, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Частичная доступность для инвалидов, передвигающихся на колясках.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.5. другое _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | |
|--|-------------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> | Л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> | Л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> | Л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> | Л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> | Л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> | Л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 4 Л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ Л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

рабочей группы: И.В. Просоленко – заместитель главы администрации
муниципального образования Кандалакшский район _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Заведующий ССВ

Э.А. Хабибуллина
(Должность, Ф.И.О.)

Главный специалист УО

А.В. Серегина
(Должность, Ф.И.О.)

Начальник РЭУ МБУ «ЦБУО»

Л.Е. Лесникова
(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель Кандалакшской организации МООООО «Всероссийское общество
инвалидов» - М.А. Батенкова _____
(Должность, Ф.И.О.) _____
представители организации,

расположенной на объекте

И.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 35» _____
(Должность, Ф.И.О.)

Шакурова Г.В.
(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «01» 06 2016 г. (протокол № 12)
Комиссией (название) рабочая группа по проведению
паспортизации ОСИ адм. Кандал. р-на

Приложение № 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ ДОУ-18 от «01» июня 2017 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 35» г. Кандалакша, 184046, Россия, Мурманская область,
г. Кандалакша, ул. Батюты, д. 26
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	отсутствует информация об ОСИ	все	установка информации об ОСИ	ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	отсутствуют информационные указатели, неровная поверхность	все	установка информационных указателей, облегчающих передвижение по пути следования ОСИ, замена асфальтового покрытия	ТСР, ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет			--			
1.4	Пандус (наружный)	нет			--			
1.5	Автостоянка и парковка	нет			--			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию, вход в здание	ВНД		1, 2, 3	Текущий Ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 35» г. Кандалакша, 184046, Россия, Мурманская область,
г. Кандалакша, ул. Батюты, д. 26
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет		--				
2.2	Пандус (наружный)	нет		4	отсутствие пандуса	К, О	установка аппарелей, сопровождение инвалида-колясочника	ТСР, ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4	отсутствует информация об ОСИ, отсутствует контрастная полоса перед дверью	все	нанести контрастную полосу перед дверью; размещение информации об ОСИ над входной площадкой с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, а также установка информационного табло об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1.4-1.75 м с дублированием рельефными знаками, сопровождение инвалида-колясочника	ТСР, ТР
2.4	Дверь (входная)	есть		4	отсутствует тактильная предупреждающая информация перед дверным проёмом, высокие и длинный порог	К, О, С, У	нанести тактильную предупреждающую информацию перед дверным проёмом за 0,8 м; организовать преодоление барьеров в виде порога (приобрести рампу), сопровождение инвалида-колясочника	ТСР, ТР
2.5	Тамбур	есть		5	высокий и длинный порог на входе, препятствующий	К, О, С	организовать преодоление барьеров в виде порога (приобрести рампу), сопровождение	ТСР, ТР

					ий свободному доступу		инвалида-колясочника	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание МБДОУ «Детский сад № 35»	ДЧ-И (Г, У), ВНД (К, С, О)		4,5	Текущий Ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 35» г. Кандалакша, 184046, Россия, Мурманская область,
г. Кандалакша, ул. Батюты, д. 26
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		6	отсутствие информации на путях движения	все	Организовать размещение комплексной системы информации от входа до зон целевого назначения и к санитарно-гигиеническим помещениям, сопровождение инвалида-колясочника	ТСР, ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		7	7	отсутствие аппарелей	К, О, С	- установить аппарели и средства реабилитации, сопровождение инвалида-колясочника
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь			8	ширина дверного проема – 80см; отсутствуют информационные таблички		установка дверей, установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,5м со стороны дверной ручки, сопровождение инвалида-	ТР

						колясочника		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)			8	отсутствие визуально го и акустичес кого оповещен ия при возникнов ении опасности	К, О, С, Г	установка сигнализации с визуальным и акустическим оповещением, сопровождение инвалида- колясочника	ТСР, ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

ИЗВывод по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
первый этаж, коридор, лестницы	ВНД		6, 7, 8	Текущий Ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 35» г. Кандалакша, 184046, Россия, Мурманская область,
г. Кандалакша, ул. Батюты, д. 26
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания			9, 10	отсутствие контрастной и рельефной поверхности ненормативное размещение информационных обозначений помещений; высота порогов более 2,5 см.	все	организовать преодоление барьеров посредством оказания ситуационной помощи; установить ramпы, установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью, сопровождение инвалидов-колясочников	ТСР, ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения: группы	ВНД		9, 10	Текущий Ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 35» г. Кандалакша, 184046, Россия, Мурманская область,
г. Кандалакша, ул. Батюты, д. 26
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		11	ширина дверного проема 70 см, отсутствует зона для кресла – коляски рядом с унитазом, отсутствие мест крепления костылей, тростей, отсутствуют поручни у унитаза и раковины, отсутствует контрастная и тактильная информация направляющая к унитазу, отсутствует кнопка вызова персонала, отсутствуют поручни	все	установка дверей, выделение зоны для кресла – коляски рядом с унитазом, установка мест крепления костылей, тростей, установка поручней у унитаза и раковины, нанесение контрастной и тактильной разметки, установка поручней, сопровождение инвалидов-колясочников	ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ –И (Г, У), ВНД (К, О, С)		11	индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 35» г. Кандалакша, 184046, Россия, Мурманская область,
г. Кандалакша, ул. Батюты, д. 26
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		12,13	Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации	все	Организовать размещение комплексной системы информации	
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустической системы оповещения об опасности	все	Организовать размещение комплексной системы информации	ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	все	Организовать размещение комплексной системы информации	ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознавания объектов и мест посещения			

ИЗВЕСТИЕ

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Помещение детского сада	ВНД		12, 13	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.




8.



9.




10.



11.



12.



13.



14.



15.